

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗОН, МЕСТ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТОВ  
АН-24, АН-26, АН-30, ПОДЛЕЖАЩИХ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ФОТОДОКУМЕНТИРОВАНИЮ**

№№ п/п	Зона, место конструкции	Номер выпуска технологической карты (стр.)	Тип ВС	Контролируемый дефект
<b>Ф Ю З Е Л Я Ж</b>				
1.	Зализ центроплана	7, 9, 15; 6	АН-24 АН-26 АН-30	Трещины, вмятины, деформация, коррозия
2.	Узел крепления цилиндра уборки и выпуска передней стойки шасси	7, 9, 15; 18	АН-24 АН-26 АН-30	Трещины, ослабление заклепок
3.	Фонарь кабины	7, 9, 15; 18	АН-24 АН-26 АН-30	Трещины, царапины, «серебро»
4.	Зона скуловой балки Между шп.25-29 слева и справа	7, 9, 15; 6	АН-24 АН-26 АН-30	Трещины, подрыв сварных точек
5.	Элементы конструкции подпольной части фюзеляжа в зоне под туалетом и буфетом	7, 9, 15; 27	АН-24	Коррозия, трещины, подрыв сварных точек

<b>КРЫЛО</b>				
6.	Стык панелей центроплана по оси симметрии самолета и нервюре №7	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
7.	Люк заливной горловины на центроплане	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
8.	Люк топливомера на центроплане	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
9.	Люк сливного крана	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
10.	Верхняя панель СЧК по нервюре №7 и 12	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
11.	Люк топливомера СЧК	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
12.	Заливная горловина СЧК	7, 9, 15; 8 13	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
13.	Люк под топливный насос	7, 9, 15; 11	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
14.	Монорельсы закрылка на СЧК и узлы крепления	8, 9; 18	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины, повреждения
<b>ОПЕРЕНИЕ</b>				
15.	Руль высоты и узлы его навески	7, 9, 15; 7	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины, царапины, деформация, коррозия
16.	Руль направления и узлы его навески	7, 9, 15; 7	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины, царапины, деформация, коррозия
<b>ШАССИ</b>				
17.	Траверса главной опоры шасси	Бюлл. №1226БР-Г	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины
18.	Рычаг узла траверсы главной опоры шасси	Бюлл. №1331БР-Г	Ан-24 Ан-26 Ан-30	Трещины