

Перечень зон обязательного документирования самолетов Ан-74

№ № п/п	Зона, место конструкции	№№ технологической карты	Контролируемый дефект
4.053. Ф Ю З Е Л Я Ж			
1.	Обшивка зализа центроплана с фюзеляжем	<u>606</u> 053.00.00 (п.1)	Трещины, вмятины, деформация.
2.	Передние обогреваемые стекла фонаря кабины экипажа		Трещины, царапины, «серебро»
3.	Кронштейны навески передней опоры шасси по шп.№6 отсека передней опоры шасси	<u>607</u> 053.00.00 (п.4)	Трещины, коррозия
4.	Проушины балок шпангоутов 18, 20, 21 и 23 навески основных опор шасси	<u>608</u> 053.00.00 (п.3)	Трещины, коррозия.
4.057. К Р Ы Л О			
5.	Верхняя и нижняя поверхность обшивки крыла в зоне стыков центроплана с КЧК, по нервюре № 20, в зоне стыков съемной панели	<u>601</u> 057.10.00 (п.2)	Трещины, коррозия.
6.	Механизм и кронштейны навески закрылков	<u>603</u> 057.51.00	Трещины, повреждения
7.	Обшивка предкрылков	<u>601</u> 051.53.00	Вмятины, повреждения.
8.	Кронштейны узлов навески элеронов	<u>601</u> 057.52.00 (п.6)	Трещины, повреждения
4.055. О П Е Р Е Н И Е			
9.	Узлы навески руля высоты и руля направления	<u>602</u> 055.00.00 (п.14)	Трещины, повреждения.
10.	Обшивка триммера руля направления и триммер-сервокомпенсатор руля высоты		Отслоение
4.032. Ш А С С И			
11.	Основные опоры шасси в районе головок рычага стойки		Трещины
12.	Траверса, цилиндр амортизатора и рычаг передней опоры шасси	<u>601</u> 032.20.00 (п.5)	Трещины